

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK1	Börde	Angern	Angern, Mahlwinkel	Rückgang landwirtsch. Beregnung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	
BK2	Börde	Barleben	Barleben	Unterhaltungsdefizit	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Kontrolle Vorflut Große Sülze
BK3	Börde	Barleben	Barleben	hoher Grundwasserstand	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Kontrolle der örtlichen Regenwasserableitung
BK4	Börde	Barleben	Barleben 'Vogelsiedlung'	mangelhafte Niederschlagswasserableitung durch defekte Rigolen, nicht funktionierendes / nicht vorhandenes Regenrückhaltebecken	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Überprüfung der Rigolen, Bau neues RRB für den neuen Wohngebietsteil prüfen
BK5	Börde	Barleben	Barleben	hoher Grundwasserstand	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	derzeit Prüfung des Betriebs der Brunnengalerie nördlich Barleben mit Ableitung des Wassers in die Große Sülze
BK6	Börde	Barleben	Barleben	Einstau von Gewässern durch Biber	Sonstiges	Sonstige	regelmäßige Kontrolle der Gewässer durch UHV, UNB, Gemeinde; ggf. gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Abflusses
BK7	Börde	Barleben	Barleben	Rückstau aus Großer Sülze?	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	regelmäßige Kontrolle des Abflusses der Großen Sülze / in die Große Sülze aus z. B. Graben Ba5
BK8	Börde	Barleben	Barleben	hoher Grundwasserstand	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	kein Vorschlag, da Flächen kurz- bis mittelfristig in den örtlichen Kiesabbau einbezogen werden

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK9	Börde	Barleben	Ebendorf	hoher Grundwasserstand	Grundwasserbewirtschaftung	Grundwasserabsenkung zur gezielten Begrenzung der Grundwasserstände	Absenkung des Steinbruchsees 'Aschenbruch', wird seit langem durchgeführt
BK10	Börde	Barleben	Meitzendorf	hoher Grundwasserstand	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Wiederherstellung des Straßengrabens an der ehemaligen B71; Ableitungsmöglichkeiten prüfen
BK11	Börde	Westheide	Hillersleben	hoher Grundwasserstand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Abstimmung mit UHV im Rahmen der Grabenschau erforderlich
BK12	Börde	Loitsche-Heinrichsberg	Heinrichsberg	hoher Pegel von Elbe und Ohre - Drängewasserbildung und Rückstau	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	gezielte, evtl. kurzfristige Unterhaltung sobald die Flächen an den Gräben befahrbar sind
BK13	Börde	Loitsche-Heinrichsberg	Heinrichsberg	hoher Pegel von Elbe und Ohre - Drängewasserbildung und Rückstau	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	zeitgerechte Öffnung der Siele im Ohredeich durch den LHW, sobald die Gewässer im Bereich Heinrichsberg bei sinkendem Pegel der Ohre wieder eine Vorflut haben -> Vermeidung eines längeren Einstaus nach Hochwasser in der Ohre
BK14	Börde	Ingersleben	Ostingersleben	kein Durchlass unter der A2	Sonstiges		Vorgang liegt bei der unteren Wasserbehörde bereits vor
BK15	Börde	Calvörde	Eisebeck, Calvörde	hoher Grundwasserstand, Einstau im Drömling als Ursache vermutet	Sonstiges		
BK16	Börde	Calvörde	Calvörde	nicht unterhaltener Graben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	UWB prüft, ob es sich um ein Gewässer handelt und ob der Graben in die Unterhaltung aufgenommen werden muss

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK17	Börde	Erxleben	Bartensleben	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Problem mit UHV und Agrargenossenschaft Emden klären
BK18	Börde	Altenhausen	Altenhausen Ivenrode	unklar	Sonstiges		Problem mit UHV und Agrargenossenschaft Emden klären; Grabenschau
BK19	Börde	Süplingen		Wasserstand im Steinbruch zu hoch	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Abstimmung mit UHV
BK20	Börde	Süplingen	Bodendorf	evtl. Rückstau im Mühlenteich	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Abstimmung mit UHV
BK21	Börde	Altenhausen	Ivenrode	kein Abfluss im Bahnseitengraben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	UWB prüft, ob es sich um ein Gewässer handelt und ob der Graben in die Unterhaltung aufgenommen werden muss
BK22	Börde	Altenhausen	Emden	Rückstau Papensteich	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Überprüfung Abfluss
BK23	Börde	Calvörde	Velsdorf	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Klärung durch UHV und UWB, evtl. im Rahmen der Grabenschau

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK24	Börde	Haldensleben Rottmeisterstraße / Schulstraße		Straßenbau, Neuverrohrung Gräben Bereich Rottmeisterstraße Schulstraße	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Entwicklung Grundwasser-Monitoring-Konzept und Entwicklung geohydraulisches Modell zu möglicher Grabenverlängerung des Rottmeistergrabens / Masterarbeit zur Veränderung des Schwarzlosegrabens zwischen Bahnhofstraße und Allsteinstraße, Ziel ist eine Erhöhung der Abflussgeschwindigkeit
BK25	Börde	Haldensleben, Werderstraße Bülstringer Straße Schützenstraße		übermäßiger Anstau der Ohre????	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Stauanlagen	Stauhaltung am Ohre-Wehr Haldensleben prüfen
BK26	Börde	Haldensleben	Neuhaldensleben	Hangwasser von Straßendamm südlich des Mittellandkanals???	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Bau Fanggraben am Hangfuß prüfen
BK27	Börde	Haldensleben, Nachtstutstraße		defekte Verrohrung des Klinggrabens????	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung der Verrohrung des Klinggrabens
BK28	Börde	Haldensleben, Jahnallee		evtl. historisch Graben vorhanden gewesen	Sonstiges		Prüfung alter Grabenverläufe, evtl. Aufnahmen ins Grabenkataster
BK29	Börde	Haldensleben, Gärhof		möglicherweise Straßenbau, weiteres unklar	Sonstiges		
BK30	Börde	Haldensleben, Kiefernwaldstraße		unklar	Sonstiges		

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK31	Börde	Haldensleben, Benitz		zerstörte Teichableitung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Erneuerung der Teichableitung
BK32	Börde	Haldensleben	Wedringen	evtl. mangelnde Unterhaltung der Gräben in der Ortslage Wedringen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	verbesserte Unterhaltung
BK33	Börde	Haldensleben	Wedringen	evtl. mangelnde Unterhaltung der Gräben in der Ortslage Wedringen	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Überprüfung individuelle Regenwasserentsorgung
BK34	Börde	Haldensleben	Uthmöden	Ursache unklar, evtl. mangelnde Unterhaltung der Ohre	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	verbesserte Unterhaltung, Prüfung durch UWB und LHW
BK35	Börde	Hohe Börde	Groß Santerleben	hohe Grundwasserstände	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Prüfen, ob eine Ableitung nach Süden in den Graben IK35a möglich ist
BK36	Börde	Hohe Börde	Tundersleben	evtl. mangelnde Unterhaltung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	prüfen, ob eine Ableitung in den Teichgraben T1 möglich ist
BK37	Börde	Hohe Börde	Tundersleben	evtl. mangelnde Unterhaltung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Überprüfung der Drainagen höherliegender Ackerflächen
BK38	Börde	Hohe Börde	Niederndodeleben	hoher Grundwasserstand	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Abflusses Graben N8 (Verrohrung) und Schrote

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK39	Börde	Hohe Börde	Hermisdorf	mangelnde Unterhaltung????	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Verbesserung der Unterhaltung von Westerwiesengraben, Florenne, Röthegraben, Telzgraben
BK40	Börde	Hohe Börde	Hermisdorf	mangelnde Unterhaltung????	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Abflusses Westerwiesengraben, Florenne, Röthegraben, Telzgraben
BK41	Börde	Niedere Börde	Dahlenwarleben, Klein Ammensleben, Gutenswegen	mangelnde Unterhaltung????	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Verbesserung der Unterhaltung von Westerwiesengraben, Florenne, Röthegraben, Telzgraben
BK42	Börde	Niedere Börde	Dahlenwarleben, Klein Ammensleben, Gutenswegen	mangelnde Unterhaltung????	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Abflusses Westerwiesengraben, Florenne, Röthegraben, Telzgraben
BK43	Börde	Hohe Börde	Schackensleben	unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Schaffung Gebäudedrainage
BK44	Börde	Hohe Börde	Nordgermersleben	evtl. Rückstau Brumbyer Bach	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Ablauf Brumbyer Bach prüfen
BK45	Börde	Hohe Börde	Bebertal	evtl. zu hoher Einstau des Papenteichs	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Ablauf Papenteich prüfen
BK46	Börde			Rückstau des Mühlgrabens Ro8???	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Höhenlage der Sohle der Olbe prüfen

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK47	Börde			Rückstau des Mühlgrabens Ro8???	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Ablauf graben Ro8 ind die Olbe prüfen
BK48	Börde	Hohe Börde	Rottmersleben, mehrere Feldblöcke	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Möglichkeiten zu inensiverer Unterhaltung prüfen
BK49	Börde	Hohe Börde	Rottmersleben, mehrere Feldblöcke	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Funktionskontrolle der Drainagen
BK50	Börde	Niedere Börde	Dahlenwarsleben	unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Swchaffung Gebäudedrainage
BK51	Börde	Niedere Börde	Hillersleben	unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Swchaffung Gebäudedrainage
BK52	Börde	Eilsleben	Siegersleben	mangelnde Unterhaltung???	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	verbesserte Unterhaltung der Gräben zur Aller prüfen
BK53	Börde	Eilsleben	Ovelgünne	zu starker Einstau in das Seelsche Bruch vermutet	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung des Abflusses im Hauptgraben
BK54	Börde	Eilsleben	Ovelgünne	zu starker Einstau in das Seelsche Bruch vermutet	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Einstauzeitpunkte im Seelschen Bruch überprüfen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK55	Börde	Ummendorf		zu starker Einstau in das Seelsche Bruch vermutet	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Einstauzeitpunkte im Seelschen Bruch überprüfen
BK56	Börde	Wefensleben		zu starker Einstau in das Seelsche Bruch vermutet	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Einstauzeitpunkte im Seelschen Bruch überprüfen
BK57	Börde	Eilsleben	Ovelgünne	Kabelverlegung zum Windpark	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Überprüfung auf Abflusshindernisse
BK58	Börde	Eilsleben	Ovelgünne	Kabelverlegung zum Windpark	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Überprüfung der Felddrainagen
BK59	Börde	Eilsleben	Ovelgünne Wormsdorf Eilsleben	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Überprüfung der Unterhaltung der Aller
BK60	Börde	Eilsleben	Ovelgünne Wormsdorf Eilsleben	unklar	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	Anlage von Dauergrünlad prüfen
BK61	Börde	Ummendorf		unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Überprüfung der Unterhaltung der Aller
BK62	Börde	Ummendorf		unklar	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	Anlage von Dauergrünlad prüfen

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK63	Börde	Eilsleben	Ovelgünne	nuklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Überprüfung im Rahmen der Grabenschau
BK64	Börde	Eilsleben	Ovelgünne	evtl. defekte Grabenverrohrung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Kontrolle des verrohrten Grabens westlich Siegersleben, Kontrolle des Straßendurchlassens an der L103
BK65	Börde	Eilsleben	Wormsdorf	unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Bau Gebäudedrainage und verbesserte Kellerdichtung
BK66	Börde	Ummendorf		beabsichtigte Renaturierung der Aller	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	Anlage von Dauergrünland prüfen
BK67	Börde	Ummendorf		unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Möglichkeiten der intensiveren Unterhaltung prüfen, evtl. Grundräumung
BK68	Börde	Ummendorf		Baufehler Allerbrücke der B245	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Überprüfung der Sohlage der Aller an der Brücke der B245
BK69	Börde	Eilsleben		Baufehler Allerbrücke der B246	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Überprüfung der Sohlage der Aller an der Brücke der B246
BK70	Börde	Sommersdorf	Marienborn	mangelnde Unterhaltung des Grabens Ma1 vermutet	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Überprüfung der Notwendigkeit einer Grundräumung

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK71	Börde	Sommersdorf	Marienborn	mangelnde Unterhaltung des Grabens Ma1 vermutet	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Prüfung der Bahn- und Straßendurchlässe nördlich des Ortes
BK72	Börde	Sommersdorf	Marienborn	mangelnde Unterhaltung des Grabens Ma1 vermutet	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Schaffung von Gebäudedrainagen
BK73	Börde	Eilsleben		evtl. Bauarbeiten im Straßenbereich	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Überprüfung der Regenwasserableitung und erfolgreicher Kanalbauarbeiten im Bereich Bergstraße, Ostendstraße, Ovelgünner Straße
BK74	Börde	Eilsleben	Drackenstedt	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Möglichkeiten der intensiveren Unterhaltung prüfen, evtl. Grundräumung
BK75	Börde	Eilsleben	Drackenstedt	unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Schaffung einer Gebäudedrainage
BK76	Börde	Oebisfelde - Weferlingen	Rätzlingen Kathendorf Everingen?	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	
BK77	Börde	Wolmirstedt		keine Ableitung des Niederschlagswassers in den Seegraben	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	Schaffung einer Drainage in der Gartensparte
BK78	Börde	Wolmirstedt		fehlender Abfluss in die Ohre	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	verbesserte Unterhaltung des Grabens Wo9, Abstimmung mit der Stadt Wolmirstedt und dem UHV hat stattgefunden

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK79	Börde	Wolmirstedt		fehlender Abfluss in die Ohre	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	verbesserte Unterhaltung des Grabens Wo9, Abstimmung mit der Stadt Wolmirstedt und dem UHV hat stattgefunden
BK80	Börde	Wolmirstedt		fehlender Abfluss in die Ohre	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Regelung der Ableitung bei Ohre-Hochwasser nötig
BK81	Börde	Wolmirstedt		hoher Grundwasserstand	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	Prüfung der benachbarten Drainagen
BK82	Börde	Wolmirstedt		hoher Grundwasserstand	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Prüfung der Rigolen-Entwässerung
BK83	Börde	Wolmirstedt		hoher Grundwasserstand	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Schaffung einer Gebäudedrainage
BK84	Börde	Wolmirstedt	Elbeu	Abfluss im Graben Wo4	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Abfluss im Graben Wo4 sicher stellen
BK85	Börde	Wolmirstedt		Lage im Überschwemmungsgebiet der Ohre	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Abluss in die Ohre sicher stellen, bei Bedarf Grundräumung
BK86	Börde	Wolmirstedt		defekte Ackerdrainagen, evtl. Zerstörung von Ackerdrainagen beim Bau der B189	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Überprüfung bestehender Ackerdrainagen, ggf. Neubau

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK87	Börde	Wolmirstedt		Lage im Überschwemmungsgebiet der Ohre	Grundwasserbewirtschaftung	Anpassung landwirtschaftliche Flächennutzung	Schaffung von Grünland
BK88	Börde	Wanzleben	Hohendodeleben	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Überprüfung des Abflusses im Graben Hd1
BK89	Börde	Wanzleben	Seehausen	unklar	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Überprüfung der Entwässerungsplanung oberhalb des Hanges, Straße 'Seeblick'
BK90	Börde	Sülzetal	Osterweddingen	Niederschlagswasserbeseitigung umliegender Wohngebiete	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	den Anwohnern wird die Ableitung des Wassers aus den Kellern in den Niederschlagswasserkanal gestattet
BK91	Börde	Sülzetal	Osterweddingen	Niederschlagswasserbeseitigung umliegender Wohngebiete	Sonstiges		Gemeinde beauftragt Studie
BK92	Börde	Sülzetal	Bahrendorf	Straßenbau	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Überprüfung der Straßenentwässerung
BK93	Börde	Sülzetal	Bahrendorf	Straßenbau	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	den Anwohnern wird die Ableitung des Wassers aus den Kellern in den Niederschlagswasserkanal gestattet
BK94	Börde	Hötensleben	Ohrsleben	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Möglichkeiten der intensiveren Unterhaltung prüfen (UHV Gr. Graben)

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK95	Börde	Hötensleben	Ohrsleben	Straßenbau	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Reaktivierung zerstörter / abgetrennter Drainagen
BK96	Börde	Hötensleben	Ohrsleben	Straßenbau	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Überprüfung / Reinigung der Straßengräben
BK97	Börde	Völpe		unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Überprüfung Abfluss im Graben 1223/01 und 1223/02
BK98	Börde	Hötensleben	Wqckerleben	stillgelegte Schöpfwerke im Großen Graben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Schöpfwerke am Großen Graben
BK99	Börde	Hötensleben	Barneberg	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Neubau oder Ertüchtigung von Schöpfwerken zur Schaffung einer Vorflut	Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Schöpfwerke am Großen Graben
BK100	Börde	Wanzleben		evtl. mangelhafte Straßenentwässerung oder Regenwasserableitung	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Überprüfung der Straßenentwässerung, evtl Grundstücksentwässerung nicht durch Versickerung
BK101	Börde	Wanzleben		evtl. mangelhafte Straßenentwässerung oder Regenwasserableitung	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Entwässerungskonzept der Zuckerfabrik Klein Wanzleben überprüfen (liegt am Hang oberhalb)
BK102	Börde	Wanzleben		evtl. nicht erfasster, verrohrter Graben gebrochen	Sonstiges		Suchschachtung in der Kleingartenanlage durchführen

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK103	Börde	Wanzleben	Buch	evtl. Rückstau im nördlich gelegenen Feuchtgebiet 'Die Faule See'	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Abfluss in der Seerenne prüfen
BK104	Börde	Wanzleben	Buch	evtl. Rückstau im nördlich gelegenen Feuchtgebiet 'Die Faule See'	Sonstiges		Reichweite eines möglichen Rückstaus im LSG 'Die Faule See' prüfen
BK105	Börde	Wanzleben	Seehausen	evtl. Bau Kreisverkehr der B246a	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Entwässerung des Kreisverkehrs B246a / L24 prüfen
BK106	Börde	Wanzleben	Bottmersdorf	unklar	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Art der Straßenentwässerung prüfen
BK107	Börde	Wanzleben	Bottmersdorf	unklar	Sonstiges		Art der Niederschlagswasserbesichtigung auf dem Grundstück prüfen
BK108	Börde	Wanzleben	Meyendorf	Evtl. Rückstau an Bahnquerung	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Kleiner Wiesengraben 3Z011 - Bahnquerung prüfen, ggf. Hindernisse berräumen
BK109	Börde	Wanzleben	Domersleben, Groß Rodensleben	unklar	Sonstiges		
BK110	Börde	Gröningen		verstärkter Grundwasser-Abfluss aus Hochlage bei Dalldorf, verschüttete Ableitung unter der ehem. Zuckerfabrik	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerausbau	Schaffung Wasserableitung in die Bode mit Stauanlage, VerbGem Westliche Börde erarbeitet bereits Projektunterlagen

lfd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK111	Börde	Gröningen		verstärkter Grundwasser-Abfluss aus Hochlage bei Dalldorf, verschüttete Ableitung unter der ehem. Zuckerfabrik	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Untersuchung des Grundwasserabflusses (z. B. Masterarbeit)
BK112	Börde	Gröningen	Gröningen, Heynburg	verstärkter Grundwasser-Abfluss aus Hochlage bei Dalldorf; Rohrleitung gebrochen, die den See'Grundlos' entwässert	Konzepte, Planungen	Konzepte, Planungen	Untersuchung des Grundwasserabflusses (z. B. Masterarbeit)
BK113	Börde	Gröningen	Gröningen, Heynburg	verstärkter Grundwasser-Abfluss aus Hochlage bei Dalldorf; Rohrleitung gebrochen, die den See'Grundlos' entwässert	Sonstiges		Ableitung des austretenden Wassers in Regenwasserkanal der Gemeinde bzw. Straßengraben prüfen
BK114	Börde	Ausleben	Warsleben	evtl. Straßenausbau	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	verbesserte Unterhaltung des Grabens 1016 Hamerslebener Mühlenbach prüfen
BK115	Börde	Ausleben	Warsleben	evtl. Straßenausbau	Stadtentwässerung und Entwässerung von Gewerbegebieten	Regenwasserbewirtschaftung in bebauten und stark versiegelten Gebieten	Prüfung der Straßenentwässerung Poststraße
BK116	Börde	Am Großen Bbruch		unklar	Sonstiges		
BK117	Börde	Am Großen Bbruch	Wulferstedt	unklar	Sonstiges		
BK118	Börde	Gröninge	Großalsleben	unklar	Sonstiges		

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK119	Börde	Kroppenstedt		evtl. Bergsenkung über Braunkohletiefbau	Sonstiges		Überprüfung durch das LAGB
BK120	Börde	Oschersleben	Hadmersleben	unklar	Sonstiges		
BK121	Börde	Oschersleben	Groß Germersleben	unzureichende Unterhaltung vermutet	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	mögliche intensivere Unterhaltung der Sarre prüfen
BK122	Börde	Oschersleben	Groß Germersleben	unzureichende Unterhaltung vermutet	Straßenentwässerung	Anpassung von Infrastrukturbauwerken an Straßen	Sohlage der Sarre-Brücke in Groß Germersleben prüfen
BK123	Börde	Oschersleben	Hordorf	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Unterhaltugn 1. und 2. Ornung zwischen LHW und UHV abstimmen
BK124	Börde	Oschersleben	Hordorf	unklar	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Überprüfung der Ackerdrainagen
BK125	Börde	Oschersleben	Hordorf Kleinalsleben	unklar	Sonstiges		
BK126	Börde	Oschersleben	Hornhausen	unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Schaffung Gebäudedrainage
BK127	Börde	Oschersleben	Ampfurth	Straßengraben L102 staut auf	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Grabenunterhaltung im Bereich Teichwiesen prüfen (Fst. 48/2)
BK128	Börde	Oschersleben	Ampfurth	Straßengraben L102 staut auf	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Räumung des Straßengrabens (Fst. 17 und 20)
BK129	Börde	Oschersleben		unklar	Objektschutz	Bautechnische Maßnahmen	Schaffung Gebäudedrainage
BK130	Börde	Oschersleben		Kabelverlegung zum Windpark	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Kontrolle der Ackerdrainagen, ggf. Wiederherstellung

Maßnahmenvorschläge Landkreis Börde

Ifd.Nr.	Landkreis/ kreisfreieStadt	Gemeinde/ Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
BK131	Börde	Oschersleben	Alikendorf	unklar	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Überprüfung der Straßenentwässerung