

Iff.Nr.	Landkreis/kreisfreie Stadt	Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten	Gemeinde/Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
MSH 69	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Kyffhäuser	Kelbra (am Stausee)	Nassstellen auf Acker, trotz Gräben	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Dränage
MSH 70	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Kyffhäuser	zw. Sittendorf + Kelbra (Am Siechengraben)	defektes Dränagesystem	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerung	Überprüfung Dränage
MSH 71	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Kyffhäuser	zw. Sittendorf + Tilleda	defektes oder nicht vorhandenes Dränagesystem	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerung	Überprüfung Dränage
MSH 72	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Brücken-Hackpüffel	Brücken (Riethnordhausen)	defektes Dränagesystem	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerung	Instandsetzung Dränage
MSH 73	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Wallhausen	süd-westl. Riethnordhausen	defekte Verrohrung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Wiederherstellung Urzustand
MSH 74	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Wallhausen	zw. Martinsrieth + Röblingen	Rückstau Helme, Stausee Management	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung; Stauanlagen	Änderung Wasserregime Stausee
MSH 75	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Allstedt	Niederröblingen + Allstedt	Durchlässe erneuert, nicht funktionstüchtig	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Neugestalten Durchlässe + Dränagen
MSH 76	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Allstedt	zw. Mittelhausen + südl. Wolferstedt	Pietschbach, Rohne	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerung	Überprüfung Dränage
MSH 77	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Eisleben	Osterhausen (L 223 Milchviehanlage)	Hangwasser, kein Straßengraben vorhanden	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	
MSH 78	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Allstedt	Liedersdorf	Hangwasser – kein Straßengraben vorhanden	Straßenentwässerung	Anpassung Straßenentwässerung	Anpassung Durchlässe
MSH 79	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Allstedt	zw. Beyernaumburg + Sotterhausen		Sonstiges		Dränagen-, Grabenbau
MSH 80	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Allstedt	östl. Nienstedt	Graben 025 räumen	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerung	bei Bedarf Dränage
MSH 81	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Sangerhausen	süd-westl. Riestedt	Verrohrung vorhanden, zu viel Wasser	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Gräben öffnen
MSH 82	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Sangerhausen	Lengefeld Ri. Großeinungen	Straßengraben schlechter Zustand, Graben K 2306	Straßenentwässerung	Gewässerunterhaltung; Beseitigung bestehender Abflusshindernisse; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Instandsetzung Straßengraben
MSH 83	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Sangerhausen	östl. Sangerhausen, Sackfeld	Baumbewuchs zerstört Dränagesystem	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerung	Instandsetzung Dränage
MSH 84	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Südharz	südl. Agnesdorf	Zuwuchs des Grabens 0623, keine Unterhaltung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	
MSH 85	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Südharz	Breitungen	Breitunger Bach – Graben 040 – viele Sedimente	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Gewässerunterhaltung	Gräben spülen

Ifd.Nr.	Landkreis/kreisfreie Stadt	Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten	Gemeinde/Stadt	Ortsteil	mögliche Ursache	Kategorie	Maßnahmenart	Maßnahmenvorschlag
MSH 86	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Arnstein	südl. Wieserode westl. Ulzigerode		Sonstiges		evtl. Dränagen
MSH 87	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Eisleben	Helfta	Neubau Umgehungsstraße - Auswirkungen auf Entwässerung, Straßendamm stört Abfluss nach Norden, zu hoher Durchlass	Straßenentwässerung		Fachgutachten nötig (Ursachenergründung)
MSH 88	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Sangerhausen	südl. Paßbruch	Starker Schilfbewuchs, Grundräumung Gewässer ist erfolgt	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Regelmäßige Pflege/ Beräumung in Abstimmung mit Naturschutz
MSH 89	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Eisleben	Eisleben Ri. Unterrissdorf	Gewässer mit viel Schilfbewuchs -> Rückstau	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse; Verbesserung landwirtschaftlicher Entwässerungssysteme	Regelmäßige Pflegemaßnahmen, Entschärfung Problem Naturschutz -> 2x Mahd nötig
MSH 90	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Eisleben	Am Bischofsberg, östl. Eisleben	Umgehungsstraße Hanglage, Stau vor Straßendamm	Straßenentwässerung		Straßengräben anpassen, großflächige Verteilung Wasser anstreben
MSH 91	Mansfeld-Südharz	ALFF Süd	Mansfeld	Abberode	Sohle der „Eine“ zu hoch, kaum Pflege der Bepflanzung; defekte Verrohrung	Verbesserung der Abflussbedingungen / der Entwässerungsfunktion von Fließgewässern	Beseitigung bestehender Abflusshindernisse	Umbau Kleinen Lohbach in offenen Graben, Beräumung der Umgebung